

COMPACMEL PLUS

TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

COMPACMEL PLUS

Die richtige Lagerung und Vorbereitung der Platte verhindert unerwünschte Formveränderungen und hält die Platte eben.

LAGER- UND KLIMATISIERUNGSEMPFEHLUNGEN


LAGERUNG

In geschlossenen, gelüfteten und trockenen Räumen geschützt vor Sonneneinstrahlung, Regen, Frost und Chemikalienspritzern in dichten Stapeln aufbewahren.

Die Paletten auf eine flache, ebene Fläche stellen, und die Platten ähnlich wie originalverpackt aufbewahren, damit die Eigenschaften erhalten bleiben. Wenn die Pakete gestapelt werden, empfiehlt es

sich, die Träger senkrecht auszurichten, um Verformungen zu vermeiden.

Vermeiden Sie es, die Platte Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen an ihren einzelnen Seiten auszusetzen.



KLIMATISIERUNG

Holz und Holzplatten nehmen aufgrund ihrer hygroskopischen Eigenschaften je nach Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen der Umgebung überschüssige Feuchtigkeit dieser aus Umgebung auf bzw. geben sie an diese ab, was zu Größenveränderungen führen kann.

Es wird empfohlen, die Platten

vorzubehandeln. Vor ihrer Verarbeitung sollten sie mindestens 72 Stunden lang an die Umgebung akklimatisiert werden.

Wenn sie als Teil von Bauten (Verkleidungen, Raumteiler u.a.) genutzt werden, sollten sie am Einbauort stabilisiert und gewuchtet werden, um Größenschwankungen nach dem Einbau zu minimieren.

